


Pracovní pokyny pro montáž kabelů


Návod k montáži

5,70 mm pravoúhlý konektor Surlok Plus 5,70 mm Surlok+ 90° konektor



Část 1: Obsah balení

Část 1: Seznam obsahu balení



①: Tělo konektoru

1-1 : Přední těsnicí kroužek (není součástí dodávky, pokud není vyžadováno utěsnění)

1-2 : O-kroužek (není součástí dodávky, pokud není vyžadováno utěsnění)
Zadní těsnicí kroužek (tato součástka není dodávána, pokud není vyžadována vodotěsnost)

② : Těleso konektoru (pouze pro kabel o průřezu 16 mm^2) Těleso konektoru (používá se pro kabel o průřezu 16 mm^2)

③ : Průchodka (není součástí dodávky, pokud nejsou kladeny požadavky na těsnost)

Gumový těsnicí kroužek (tato součástka není dodávána, pokud nejsou kladeny požadavky na vodotěsnost)

④ : Zadní plášť


Část 2: Sestava zástrčky

Část 2: Montáž zástrčky

Krok 1: Řezání a odizolování vodičů (platí pro kabely 16mm² a 25 mm²)


Délka odizolovaného vodiče: 18 ± 1 mm

Délka odizolovaného vodiče: 18 ± 1 mm




Krok 2: Demontujte součásti 3 a 4 z kabelu, jak je znázorněno

Krok 2: Nasaďte těsnicí kroužek a zadní kryt na kabel, jak je znázorněno




Krok 3: Vložte trubici a vodič kabelu do výstupku

Krok 3: Vložte objímku a vodič kabelu do výstupku



Krok 4: Zalisujte koncovku podle obrázku

Krok 4: Zalisujte koncovku na vodič podle obrázku



Průměr kabelu Rozměry kabelu	Rozsah kabelů Rozsah vnějších průměrů vodičů	Výška krimpování Výška krimpování	Vytahovací síla kabelu Vytahovací síla kabelu
16 mm ²	8,10 ± 0,20 mm	7,5 + 0 / - 0,2 mm	Min. 1000 N
25 mm ²	10,20 ± 0,20 mm		Min. 1200 N

Doporučený lisovací nástroj: Ruční hydraulický lis

Doporučený krimpovací nástroj: ruční hydraulické kleště


Matrice: 25 mm²

Matrice: 25 mm²



Krok 5: Namontujte průchodku a zadní kryt

Krok 5: Namontujte gumovou průchodku a zadní kryt



Utáhněte zadní plášť ručně nebo pomocí nástroje do polohy znázorněné na obrázku výše.

Utáhněte zadní plášť ručně nebo pomocí nástroje do polohy znázorněné na obrázku výše.

Doporučený utahovací moment je 0,7–0,8 N·m

Doporučený utahovací moment je 0,7–0,8 N·m